

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



Im Vorfeld der durchgeführten Brandschutz- und Räumungsübungen am 12. und 13.09.2011 jeweils ab 18:30 Uhr, wurden die organisatorischen Besprechungen von der technischen Abteilung durch stv. TL Herr Faißt organisiert. An der ersten Besprechung haben die jeweiligen verantwortlichen der freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren und auswärtigen Wehren unter Leitung von SBR Herrn Vogt, Deutsches Rotes Kreuz, THW, Katastrophenschutz der Stadt Kaufbeuren und Notärzte, teilgenommen.

An der zweiten Besprechung haben die Krankenhausinternen Akteure teilgenommen, TA Herr Faißt und TL Herr Brinkmann, BFS für Krankenpflege Herr Bruckner, EDV – Abt., PDL Frau Stauber gleichzeitig Vertretung Personalrat, BSb Herr Kucserak

Bei diesen Besprechungen wurde festgelegt in welchem Bereich der Klinik die Übung stattfinden soll, welche Personenanzahl zur Darstellung der Patienten erforderlich ist und wer die interne Organisation übernehmen soll. Grundlage der Übung ist ein Brand in einem Patientenzimmer auf Grund von nicht Beachtung des Rauchverbotes und dem daraus entstehendem Schmor- und Zimmerbrandes.

**Erster Übungstag 12.09.2011**



***Vorbereitung zur Verrauchung des Patientenzimmers / Bereiches***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Beginn der Übung durch die Verrauchung, dadurch in Betriebsetzung  
der Alarmierung durch Rauchmelder***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Nach ca. 3 Minuten komplett Verrauchter Raum, 1,5 m vor dem Fotograf befinden sich zwei gehfähige Patienten***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Nach Feststellung in welchem Raum die Gefahrenlage entstanden ist, werden durch die anwesenden Pflegekräfte die gehfähigen Patienten aus dem Gefahrenbereich in einen sicheren Bereich geführt bzw. geschlossen aus dem Gebäude an den nächstgelegenen Sammelplatz***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Nach Alarmierung über BMZ ca. 8 Minuten später Eintreffen der ersten Hilfskräfte, Zugführer erkundigt sich beim Pfortenpersonal anhand dem vorgelegten Schleifenplan in welchem Bereich und Raum die interne Gefahrenlage entstanden und vorhanden ist***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Weitere Hilfskräfte treffen am Meldepunkt ( BMZ ) ein, werden in die aktuelle Lage eingewiesen***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Zwischenzeitlich wurden, nach Eintreffen des diensthabenden KO - Arztes und auf dessen Anweisung, die nicht gehfähigen Patienten aus dem Gefahrenbereich in einen sicheren Bereich gebracht worden, durch das Öffnen der Türe des Patientenzimmers wurde auch der Stationsflur mit Rauchgasen geflutet.***  
***Hier bereiten sich die Hilfskräfte, unter unabhängigem Atemschutz, vor in den Gefahrenbereich einzudringen um eventuell zurückgebliebene Patienten / Personal zu bergen***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Die Überprüfung der Räume hat ergeben, dass alle Personen aus dem Bereich gebracht wurden. Nach der Brandbekämpfung werden die noch vorhandenen Rauchgase mittels einer Turbine durch Überdruckerzeugung aus dem Bereich entfernt.***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



**Zweiter Übungstag 13.09.2011**



***Alarmierung ist erfolgt, Fahrstühle des B-Bau`s werden automatisch in das EG gefahren und außer Betrieb gesetzt***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***KO – Arzt begibt sich auf die Station***

**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



**Brandschutz- und Räumungsübung**  
**Klinikum Kaufbeuren**  
**Dr.-Gutermannstr. 2**  
**Bilddokumentation vom 12. / 13.09.2011**



***Stromerzeugung mittels eines Stromerzeugers für die Überdruckturbine  
wegen Stromausfall im Bereich***